

АКТ  
осмотра зданий и сооружений

Организация: АО «Салехардэнерго»  
Объект: Котельная № 16 инв. №00001202  
Адрес: г. Салехард ул. Игарская, 27-а

Рабочая комиссия в рамках исполнения приказа № Пр-2021-1065 23.12.2021г. с целью качественного проведения ремонта и учётом требований «Правил организации технического обслуживания зданий и сооружений» СО 34.04.181.-2003.

в составе:

Председателя комиссии:	ГИ АО « Салехардэнерго »	Е.В. Федотов
Члены комиссии:	Начальник ОППР	К.В. Петров
	Инженер ОППР	А.В. Чепуренко
	Начальник участка №3 «СПК»	С.Е. Попов

произвела осмотр здания (сооружения) котельной № 16 по ул. Игарской, 27-а

и установила следующее: Частичное разрушение обвалования.

На основании изложенного комиссия считает, что объект нуждается в следующем:  
**необходимо произвести ремонт обвалования.**

Дата « 07 » сентября 2022 года

Подписи комиссии:  
Председателя:

ГИ АО « Салехардэнерго »

Е.В. Федотов

Члены комиссии:

Начальник ОППР

К.В. Петров

Инженер ОППР

А.В. Чепуренко

Начальник участка №3 СПК

С.Е. Попов